

業務報告書

エヌエス環境株式会社 中四国支店
〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野 1230-1
TEL 086-283-7811 FAX 086-283-7813
支店長 藤本 充

受託しております「スポーツロッジ弥生荘屋根・外壁改修工事」に係る分析結果等について、
下記のとおり報告致します。

記

業 務 名	スポーツロッジ弥生荘屋根・外壁改修工事
分 析 の 対 象	建材中のアスベスト定性分析
業 務 場 所	津山スポーツロッジ弥生荘
検 体 採 取 者	エヌエス環境株式会社 伊藤 晃啓
検 体 採 取 日	2023 年 11 月 17 日
分 析 機 関	エヌエス環境株式会社 大阪分析センター
分 析 結 果	別紙「石綿定性分析（JIS A 1481-1）結果一覧」及び「石綿分析結果報告書（AW23 W02875～AW23 W02881）」のとおり

石綿定性分析（JIS A 1481-1）結果一覧

岡山県岡山市北区下中野 1230-1

エヌエス環境株式会社中四国支店

支店長 藤本 充

（担当：伊藤 晃啓）

貴依頼による石綿定性分析の結果について、下記のとおり分析結果を報告致します。

件 名：スポーツロッジ弥生荘屋根・外壁改修工事

建物名称：津山スポーツロッジ弥生荘

採取者：エヌエス環境株式会社 伊藤 晃啓

分析結果：下表のとおり

石綿定性分析（JIS A 1481-1）分析結果

検体No.	試料名	含有の有無	アスベスト種類	推定含有率	検出箇所
W02875	本館 1F 天井裏 プロベスト吹付	無	—	—	—
W02876	食堂 天井 石膏ボード+パーライト吹付	無	—	—	—
W02877	2F 廊下 天井 石膏ボード+パーライト吹付	無	—	—	—
W02878	新館階段室 天井 石膏ボード+パーライト吹付	無	—	—	—
W02879	外壁 ボード+仕上塗材	有	クリソタイル アモサイト クロシドライト	0.1～5% 5～50% 0.1～5%	ボード
W02880	新館 外壁 ボード+仕上塗材	無	—	—	—
W02881	浄化槽 内壁 ロックウール吹付	無	—	—	—
	以下余白				